

OPERASYON TALİMATI • DEPOLAMA VE ÜRÜN KORUMA

DEPOLAMA TALİMATI

Ürün Koruma ve Depolama Rehberi

Müşterilere gönderilecek ürünlerin dış etkenlerden korunmasına ilişkin kurumsal uygulama talimatı

KONU

Ürünlerin depolama sürecinde dış etkenlerden korunması

KURULUŞ

ISOTEC Enerji San. ve Tic. Ltd. Şirketi

REVİZYON KAYDI

00 • İlk Yayın

KAYIT TARİHİ

31.08.2023

SAHADA KONTROLLÜ DEPOLAMA

Korunaklı alanda kapalı koliler, düzenli paletler ve desteklenmiş profiller



KAPSAM

Müşterilere gönderilen tüm ISOTEC ürünleri

UYGULAMA

Paket açılmadan önce ve açıldıktan sonra

KORUMA ODAĞI

Nem • Su • Toz • Kir

ÜRÜNLERİNİZİ GÜVENLE DEPOLAYIN

Dış etkenlere karşı koruma, ambalaj açılmadan önce başlar.

Bu talimat, müşterilere gönderilen tüm ISOTEC ürünlerinin depolama sırasında nem, yağmur, su, toz ve kir nedeniyle zarar görmesini önlemek için hazırlanmıştır.

**01****PAKET AÇILMADAN ÖNCE**

Ürünleri nem ve yağmurdan koruyun; palet içindeki ürünlerin suyla temas etmesini önleyin.

02**AMBALAJ AÇILDIĞINDA**

Kolileri açıkta bırakmayın. Koli ağzılarını bantla kapatın; bağlantı elemanlarının küçük kutularını kapalı tutun. Poşetli teslim edilen diğer ürünleri yeniden ambalajlayın.

03**DEPOLAMA BOYUNCA**

Palet ve kolileri ıslak zeminde bekletmeyin; ürünleri toz ve kirden koruyun.

İSTİFLEME

ISOTEC tarafından istiflenmemiş malzemeleri sonradan istiflemeyin.

KOROZYON UYARISI

Palet içindeki metal ürünlerin suyla teması korozyon riskine yol açabilir.

RİSK ODAĞI

Su • Nem • Yoğuşma

UYGULAMA

Ambalaj ve depolama

AMAÇ

Yüzeyi korumak

NEM KAYNAKLI YÜZEY HASARLARI

ORTAK RİSK



Ambalaj içine giren su veya oluşan yoğuşma

Yüzeyde hapsolan nem, metal türüne göre farklı lekelenme ve korozyon ürünü oluşma riskini artırabilir.

SU / NEM GİRİŞİ

AMBALAJ İÇİNDE HAPSOLMA

YÜZEY HASARI RİSKİ



Temsili yüzey görüntüleri

GALVANİZLİ / ÇİNKO KAPLI ÇELİK

Beyaz-gri leke

Islak depolama lekesi; sahada yaygın olarak "beyaz pas" adıyla anılır.

ALÜMİNYUM

Kararma / su lekesi

Hapsolan su veya yoğuşma yüzeyde kararma, matlaşma ya da leke oluşturabilir.

MAGNELİS® KAPLI ÇELİK

Yüzey korozyonu riski

Yüksek dayanımlı kaplamada dahi nem, lekelenme veya korozyon ürünü oluşturabilir.

ORTAK ÖNLEM

Ambalajı kuru ve kapalı tutun. Islaklık veya yoğuşma fark edilirse ürünü ayrı, kuru bir alana alın ve ISOTEC'e bildirin.

UYGULAMA KURALLARI

1

Nem ve yağmurdan koruyun

Ambalaj içine su girişini önleyin.

2

Açılan ambalajı kapatın

Kolileri bantlayın; küçük bağlantı elemanı kutularını kapalı tutun.

3

Islak zeminde bekletmeyin

Palet ve kolileri kuru zeminde muhafaza edin.

4

Toz ve kirden koruyun

Ürünlerin üzerini ve ambalajını temiz tutun.

5

Sevk edilen istif düzenini koruyun

ISOTEC tarafından istiflenmemiş malzemeleri sonradan istiflemeyin.

DEPOLAMA KONTROL LİSTESİ

Ürünleri depolama sırasında aşağıdaki maddelere göre kontrol edin.



Ana sevkiyat kolisini bantla kapatın



Küçük kutuları kapalı tutun

AMBALAJ

- ☐ Açılan koliler açıkta bırakılmıyor.
- ☐ Açık koli ağızları bantla tamamen kapatılmış.
- ☐ Bağlantı elemanlarının küçük kutuları kapalı.
- ☐ Poşetli teslim edilen diğer ürünler yeniden ambalajlanmış.

DEPOLAMA ORTAMI

- ☐ Ürünler nem ve yağmurdan korunuyor.
- ☐ Palet içindeki ürünler suyla temas etmiyor.
- ☐ Palet ve koliler ıslak zeminde bekletilmiyor.
- ☐ Ürünler toz ve kirden korunuyor.

İSTİFLEME

ISOTEC tarafından istiflenmemiş malzemeler sonradan istiflenmiyor.

Önemli: Palet içindeki metal ürünlerin suyla teması korozyon riskine yol açabilir.