

BETRIEBSANWEISUNG • LAGERUNG UND PRODUKTSCHUTZ

LAGERUNGSANWEISUNG

Leitfaden für Produktschutz und Lagerung

Anweisung zum Schutz gelieferter Produkte vor äußeren Einflüssen

THEMA

Schutz der Produkte während der Lagerung

UNTERNEHMEN

ISOTEC Enerji San. ve Tic. Ltd. Şirketi

REVISIONSSTAND

00 • Erstausgabe

AUSGABEDATUM

31.08.2023

KONTROLLIERTE LAGERUNG VOR ORT

Geschlossene Kartons, geordnete Paletten und abgestützte Profile



GELTUNGSBEREICH

Alle gelieferten ISOTEC-Produkte

ANWENDUNG

Vor und nach dem Öffnen

SCHUTZFOKUS

Feuchte/Wasser •
Staub/Schmutz

PRODUKTE SICHER LAGERN

Der Schutz beginnt bereits vor dem Öffnen der Verpackung.

Diese Anweisung schützt gelieferte ISOTEC-Produkte bei der Lagerung vor Feuchtigkeit, Regen, Wasser, Staub und Schmutz.



01

VOR DEM ÖFFNEN

Vor Feuchtigkeit und Regen schützen;
Wasserkontakt vermeiden.

02

NACH DEM ÖFFNEN

Kartons zukleben. Kleine Kartons mit
Verbindungselementen schließen; andere
Beutelware neu verpacken.

03

WÄHREND DER LAGERUNG

Trocken lagern; vor Staub und Schmutz
schützen.

STAPELUNG

Von ISOTEC nicht gestapeltes Material nicht nachträglich stapeln.

KORROSIONSRISIKO

Wasserkontakt kann bei Metallprodukten auf der Palette Korrosion verursachen.

RISIKOFOKUS

Wasser • Feuchtigkeit • Kondensat

ANWENDUNG

Verpackung und Lagerung

ZIEL

Oberfläche schützen

FEUCHTEBEDINGTE OBERFLÄCHENSCHÄDEN

GEMEINSAMES RISIKO



Wasser oder Kondensat in der Verpackung

Eingeschlossene Feuchtigkeit kann je nach Metall Flecken und Korrosionsprodukte begünstigen.

WASSER / FEUCHTE DRINGT EIN

IN VERPACKUNG EINGESCHLOSSEN

RISIKO VON OBERFLÄCHENSCHÄDEN



Beispielhafte Oberflächenbilder

VERZINKTER STAHL

Weißgraue Flecken

Typische Nasslagerflecken, oft „Weißrost“ genannt.

ALUMINIUM

Dunkle Wasserflecken

Feuchte kann die Oberfläche verdunkeln, mattieren oder verfärben.

STAHL MIT MAGNELIS®

Korrosionsrisiko

Anhaltende Feuchte kann auch hier Flecken oder Korrosionsprodukte bilden.

VORBEUGUNG

Trocken und geschlossen halten. Bei Nässe separat trocken lagern und ISOTEC informieren.

ANWENDUNGSREGELN

1

Vor Feuchte und Regen schützen

Wassereintritt in die Verpackung verhindern.

2

Geöffnete Verpackung schließen

Kartons zukleben; kleine Verbindungselement-Boxen geschlossen halten.

3

Nicht auf nassem Boden lagern

Paletten und Kartons trocken lagern.

4

Vor Staub und Schmutz schützen

Produkte und Verpackungen sauber halten.

5

Vorgegebene Stapelung beibehalten

Von ISOTEC nicht gestapeltes Material nicht nachträglich stapeln.

LAGER-CHECKLISTE

Prüfen Sie während der Lagerung die folgenden Punkte.



Versandkarton zukleben



Kleine Kartons schließen

VERPACKUNG

- ☐ Geöffnete Kartons sind verschlossen.
- ☐ Kartonöffnungen sind vollständig verklebt.
- ☐ Kleine Kartons mit Verbindungselementen sind geschlossen.
- ☐ Andere Beutelware ist neu verpackt.

LAGERUMGEBUNG

- ☐ Vor Feuchtigkeit und Regen geschützt.
- ☐ Kein Wasserkontakt auf der Palette.
- ☐ Nicht auf nassem Boden gelagert.
- ☐ Vor Staub und Schmutz geschützt.

STAPELUNG

Von ISOTEC nicht gestapeltes Material wird nicht nachträglich gestapelt.

Wichtig: Wasserkontakt kann bei Metallprodukten auf der Palette Korrosion verursachen.